I marciapiedi di via Milano in condizioni pessime

Data: 5 novembre 2010 | Autore: Giuseppe Corasaniti



CATANZARO- I marciapiedi di via Milano ,tutto il lato sinistro della strada che conduce da via Indipendenza direzione sede centrale dell'INPS, sono diventati da tempo un pericolo costante. Sono presenti più buche e pericolosi dislivelli, che sana pavimentazione per il passaggio pedonale. [MORE]La zona in oggetto è una via tra le più antiche ed importante della nostra Città, dove sono collocati importanti uffici pubblici nonché la sempre affollata stazione delle Ferrovie della Calabria. Proprio in questi ultimi giorni sui quotidiani locali l'amministrazione comunale pubblicizzava l'importante progetto previsto per l'area della stessa stazione, peccato che politici e tecnici, nel raggiungere il luogo interessato al progetto, siano stati così distratti da non accorgersi del degrado esistente.

(**Elio Mauro**)

Articolo scaricato da www.infooggi.it
https://www.infooggi.it/articolo/i-marciapiedi-di-via-milano-in-condizioni-pessime/490