Incidente a Orio al Serio: Aereo Ryanair fora pneumatici, scalo chiuso

Data: 10 febbraio 2024 | Autore: Redazione



Aereo Ryanair da Barcellona fora gli pneumatici durante l’atterraggio a Orio al Serio: scalo chiuso, danni alla pista

*Bergamo OTT.*Gravi disagi oggi all'aeroporto di Orio al Serio, dopo che un aereo Ryanair proveniente da Barcellona ha subito lo scoppio di quattro pneumatici durante l’atterraggio. Nessuno dei 162 passeggeri e 6 membri dell’equipaggio a bordo è rimasto ferito, ma l’incidente ha causato danni significativi alla pista e ha determinato la chiusura temporanea dello scalo.

L’evacuazione dei passeggeri

Il Boeing, ancora in movimento al momento dello scoppio, è stato abilmente controllato dal pilota, che è riuscito a mantenerlo sulla pista fino a fermarlo completamente. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente, evacuando in sicurezza i passeggeri.

Danni alla pista e operazioni di ripristino

L’incidente ha causato danni a circa 450 metri di pista, con la pavimentazione che ha subito una scalfitura di circa un centimetro di profondità. La società di gestione dello scalo, Sacbo, ha affidato i lavori di ripristino a una ditta specializzata, stimando inizialmente la riapertura alle ore 18. Tuttavia, le operazioni si sono protratte e la nuova previsione per il ripristino completo è stata fissata per le 20.

Scalo bloccato: voli dirottati e cancellati

A causa dell'incidente, l’aeroporto Milano Bergamo ha sospeso l’operatività: le partenze sono state ritardate e alcuni voli in arrivo sono stati dirottati o cancellati. Sacbo ha comunicato che la situazione dovrebbe tornare alla normalità dopo il completamento delle riparazioni.

Ryanair al lavoro per riparare l’aereo

Nel frattempo, il Boeing coinvolto è stato rimosso dalla pista nel pomeriggio e trasferito in uno degli hangar di Ryanair per le necessarie riparazioni. Gli ingegneri della compagnia sono attualmente al lavoro per riportare il velivolo in servizio. "Il volo *FR846*da Barcellona a Milano Bergamo ha incontrato un problema con gli pneumatici durante l'atterraggio. I passeggeri sono sbarcati normalmente e l’aereo è stato immediatamente ispezionato", ha dichiarato Ryanair in una nota ufficiale.

L'incidente ha suscitato preoccupazione tra i passeggeri e gli addetti ai lavori, ma grazie alla prontezza degli equipaggi di terra e alla gestione della situazione da parte del personale, nessuna persona è rimasta coinvolta.

Articolo scaricato da www.infooggi.it
https://www.infooggi.it/articolo/incidente-a-orio-al-serio-aereo-ryanair-fora-pneumatici-scalo-chiuso/141863