

Monopattini Chilli Pro 5000 richiamati dai supermercati Migros

Data: Invalid Date | Autore: Redazione



LECCE, 28 MAGGIO 2014 - Nell'ambito di un controllo interno effettuato sul monopattino modello Chilli Pro 5000 della ditta Chilli ProScooter, Migros ha riscontrato una serie di non conformità a livello di qualità. Un uso intenso del monopattino può causare la rottura della forcella. A titolo precauzionale la Migros richiama i monopattini modello Chilli Pro 5000 prodotti dalla Chilli ProScooter e prega i clienti di non utilizzare più il prodotto.[MORE]

Giovanni D'Agata, presidente dello "Sportello dei Diritti" evidenzia che Migros ha comunicato che un uso intenso può infatti causare il cedimento della forcella. Il modello (articolo n. 4923.618), nei colori viola e nero, è venduto anche in Italia al prezzo di vendita di 199 euro. Migros prega i suoi clienti di riportare i monopattini nelle filiali per far sostituire la forcella. La sostituzione sarà effettuata gratuitamente.

Notizia segnalata da:(Giovanni D'Agata)