

Catanzaro, la Madonna del Duomo "scende" dal campanile: al via lo storico restauro dell'opera di Giuseppe Rito. Video

Data: Invalid Date | Autore: Redazione



Un'operazione spettacolare e dal profondo valore simbolico ha tenuto con il naso all'insù i cittadini di Catanzaro. La grande statua della **Madonna Assunta**, che da decenni domina il profilo della città dalla sommità del campanile del Duomo, è stata temporaneamente rimossa. Imbracata con cura e calata lentamente grazie all'ausilio di un'imponente gru, la scultura affronterà ora un delicato intervento di restauro volto a restituirle l'antico splendore.

L'intervento si è reso necessario nell'ambito dei complessi lavori di consolidamento strutturale e messa in sicurezza che stanno interessando l'intera Basilica Cattedrale di Santa Maria Assunta.

Un simbolo cittadino firmato Giuseppe Rito

La statua non è soltanto un punto di riferimento visivo per i catanzaresi, ma una pregevole opera d'arte carica di storia:

- **L'Autore:** La scultura in bronzo è stata realizzata nel secondo dopoguerra da **Giuseppe Rito**, celebre scultore calabrese noto anche per aver dato vita al monumentale *Cavatore*, simbolo indiscusso nel centro cittadino. **La Collocazione:** L'Assunta sveltava fiera a circa **42 metri di altezza**, sulla cima della torre campanaria, offrendo una protezione ideale e un impatto visivo unico a chiunque guardasse verso il centro storico.

Sicurezza e fondi PNRR: i dettagli del progetto

La temporanea rimozione della statua mariana è stata pianificata per garantirne la **totale sicurezza** durante i pesanti interventi edilizi che coinvolgono la torre campanaria, la quale presentava diverse criticità strutturali.

Come per tutti i monumenti storici di questa portata, la gestione delle operazioni segue un iter rigoroso sotto l'alta sorveglianza della **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio**, l'ente preposto alla tutela e all'autorizzazione dei progetti.

L'intero piano di recupero si articola in tre macro-fasi:

1. Rimozione e Restauro del manufatto: La statua è stata trasferita in un laboratorio specializzato dove gli esperti elimineranno i segni del tempo, l'ossidazione del bronzo e i danni causati dagli agenti atmosferici. **Consolidamento e Miglioramento Sismico:** Parallelamente, il campanile sarà sottoposto a interventi di restauro delle murature e di adeguamento sismico. Questi lavori sono resi possibili in gran parte grazie ai finanziamenti del **PNRR**, dedicati specificamente alla *"Sicurezza sismica nei luoghi di culto"*. **La Ricollocazione:** Una volta terminati i lavori sulla struttura muraria e completato il restauro della scultura, la Madonna Assunta verrà nuovamente sollevata per tornare sulla sua sommità originaria.

Una nota di speranza per la comunità: La Cattedrale e il suo campanile si preparano così a sfidare il futuro con rinnovata stabilità, in attesa del giorno in cui lo skyline di Catanzaro ritroverà la sua silhouette più amata.

[Clicca QUI per visualizzare altri video pubblicati sul profilo dell'Onorevole Wanda Ferro.](#)

Articolo scaricato da www.infooggi.it

<https://www.infooggi.it/articolo/catanzaro-la-madonna-del-duomo-scende-dal-campanile-al-via-lo-storico-restauro-dell-opera-di-giuseppe-rito-video/152981>