Catanzaro, la Madonna del Duomo "scende" dal campanile: al via lo storico restauro dell’opera di Giuseppe Rito. Video

Data: Invalid Date | Autore: Redazione



Un’operazione spettacolare e dal profondo valore simbolico ha tenuto con il naso all’insù i cittadini di Catanzaro. La grande statua della**Madonna Assunta**, che da decenni domina il profilo della città dalla sommità del campanile del Duomo, è stata temporaneamente rimossa. Imbracata con cura e calata lentamente grazie all'ausilio di un'imponente gru, la scultura affronterà ora un delicato intervento di restauro volto a restituirle l'antico splendore.

L'intervento si è reso necessario nell'ambito dei complessi lavori di consolidamento strutturale e messa in sicurezza che stanno interessando l'intera Basilica Cattedrale di Santa Maria Assunta.

Un simbolo cittadino firmato Giuseppe Rito

La statua non è soltanto un punto di riferimento visivo per i catanzaresi, ma una pregevole opera d'arte carica di storia:

• **L'Autore:** La scultura in bronzo è stata realizzata nel secondo dopoguerra da **Giuseppe Rito**, celebre scultore calabrese noto anche per aver dato vita al monumentale *Cavatore*, simbolo indiscusso nel centro cittadino.**La Collocazione:** L'Assunta svettava fiera a circa **42 metri di altezza**, sulla cima della torre campanaria, offrendo una protezione ideale e un impatto visivo unico a chiunque guardasse verso il centro storico.

Sicurezza e fondi PNRR: i dettagli del progetto

La temporanea rimozione della statua mariana è stata pianificata per garantirne la**totale sicurezza** durante i pesanti interventi edilizi che coinvolgono la torre campanaria, la quale presentava diverse criticità strutturali.

Come per tutti i monumenti storici di questa portata, la gestione delle operazioni segue un iter rigoroso sotto l'alta sorveglianza della**Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio**, l'ente preposto alla tutela e all'autorizzazione dei progetti.

L'intero piano di recupero si articola in tre macro-fasi:

1. **Rimozione e Restauro del manufatto:** La statua è stata trasferita in un laboratorio specializzato dove gli esperti elimineranno i segni del tempo, l'ossidazione del bronzo e i danni causati dagli agenti atmosferici.**Consolidamento e Miglioramento Sismico:** Parallelamente, il campanile sarà sottoposto a interventi di restauro delle murature e di adeguamento sismico. Questi lavori sono resi possibili in gran parte grazie ai finanziamenti del **PNRR**, dedicati specificamente alla *"Sicurezza sismica nei luoghi di culto"*.**La Ricollocazione:** Una volta terminati i lavori sulla struttura muraria e completato il restauro della scultura, la Madonna Assunta verrà nuovamente sollevata per tornare sulla sua sommità originaria.

Una nota di speranza per la comunità: La Cattedrale e il suo campanile si preparano così a sfidare il futuro con rinnovata stabilità, in attesa del giorno in cui lo skyline di Catanzaro ritroverà la sua silhouette più amata.

Clicca QUIper visualizzare altri video pubblicati sul profilo dell'Onorevole Wanda Ferro.

Articolo scaricato da www.infooggi.it
https://www.infooggi.it/articolo/catanzaro-la-madonna-del-duomo-scende-dal-campanile-al-via-lo-storico-restauro-dell-opera-di-giuseppe-rito-video/152981