Deflagrazione a Reggio Calabria: Intervento dei Vvf dopo esplosione da fuga di gas (Video)

Data: 5 ottobre 2024 | Autore: Nicola Cundò

Le squadre di soccorso si mobilitano per garantire la sicurezza e l'evacuazione in seguito all'incidente causato da una bombola di GPL.

REGGIO CALABRIA- Squadre dei vigili del fuoco del Comando di Reggio Calabria sono impegnate dalle ore 21.20 circa in via Verdirame, nel comune di Reggio Calabria per una deflagrazione dovuta a fuga gas da bombola di GPL in una abitazione posta al piano terra di uno stabile di 4 piani fuori terra.

Ferito in modo lieve un extracomunitario che usciva autonomamente dall'abitazione e trasportato presso GOM per accertamenti.

Intervento dei vigili del fuoco è valso alla estinzione di focolai all'interno della abitazione ed alla messa in sicurezza del sito. A seguito dell'esplosione porte e finestre sono state divelte con proiezione di oggetti verso l'esterno.

In via precauzionale è stato evacuato l'intero stabile in attesa di ulteriori verifiche tecnico strumentali. Le famiglie hanno trovato ospitalità presso parenti.

Articolo scaricato da www.infooggi.it

https://www.infooggi.it/articolo/deflagrazione-reggio-calabria-intervento-dei-vvf-dopo-esplosione-da-fuga-di-gas-video/139539