

Galleria Marcellinara direzione Catanzaro, cade parte di copertura (Foto)

Data: Invalid Date | Autore: Redazione



CATANZARO 23 SETTEMBRE - Si stacca un pezzo di intonaco di copertura nella galleria di Marcellinara direzione Catanzaro. [MORE]

I calcinacci cadono su alcune autovetture in transito ma non risulta alcuna persona ferita.

Sul posto Anas, polizia stradale e vigili del fuoco della centrale Catanzaro.

La galleria chiusa al traffico. Le vetture in transito deviate sulla vecchia 280 da marcellinara a settingiano. Disagi per viabilità.

Sul posto si attende arrivo Autoscalda dei Vigili del fuoco per eliminare ulteriori parti di intonaco in pericolo di caduta.

Articolo scaricato da www.infooggi.it

<https://www.infooggi.it/articolo/galleria-marcellinara-direzione-catanzaro-cade-parte-di-copertura-foto/101652>