Calcinacci caduti dal cavalcavia sulla ss 280, colpite alcune auto (Foto)

Data: Invalid Date | Autore: Redazione



MARCELLINARA (CZ) 13 OTTOBRE -Una squadra dei vigili del fuoco della sede centrale di Catanzaro e' al lavoro sulla SS 280, Catanzaro-Lamezia, per distacchi di parti di intonaco dal cavalcavia ubicato tra le gallerie di Marcellinara. [MORE]

I calcinacci cadendo hanno colpito alcune auto in transito, ma non risultano danni a persone. I vigili del fuoco stanno operando con un'utoscala per eliminare le ulteriori parti in pericolo di caduta. Sul posto anche personale Anas e agenti della Polizia Stradale. Al momento la SS 280 e' completamente chiusa in entrambe le direzioni.

Articolo scaricato da www.infooggi.it
https://www.infooggi.it/articolo/marcellinara-ss-280-caduta-calcinacci-dal-cavalcavia-intervento-dei-vvf-foto/102061