

Salerno Avellino, cedono parti del viadotto e colpiscono un'auto

Data: Invalid Date | Autore: Redazione



Detriti sulla carreggiata tra Salerno e Baronissi dopo l'urto di un mezzo pesante contro il cavalcavia. Il tratto è stato chiuso per consentire i controlli e la messa in sicurezza

Momenti di paura sul **raccordo autostradale Salerno Avellino**, dove alcune parti di un viadotto sono cadute sulla carreggiata, colpendo i veicoli in transito. L'episodio è avvenuto tra **Salerno** e **Baronissi**, nel punto di collegamento tra l'**A2** e l'**A30**.

Colpito il ponte numero 11

Il cedimento ha interessato il **ponte numero 11**, indicato al chilometro **6+350**, nel territorio comunale di Salerno. Secondo le prime ricostruzioni, un mezzo pesante che trasportava un escavatore avrebbe urtato il cavalcavia. L'impatto avrebbe provocato il distacco di una porzione della struttura e la caduta di detriti sulla strada.

Un'auto è stata raggiunta dai frammenti e ha riportato danni. Le prime informazioni parlavano di persone illese; aggiornamenti successivi hanno riferito di **una persona ferita**, con conseguenze lievi.

Raccordo chiuso e circolazione in tilt

Sul posto sono intervenuti **118, Vigili del Fuoco, Polizia Stradale e personale Anas**. Per consentire i soccorsi, rimuovere i detriti e verificare le condizioni del cavalcavia, il tratto è stato **chiuso temporaneamente in entrambe le direzioni**.

La chiusura ha provocato forti disagi alla circolazione tra Salerno e Baronissi. Gli automobilisti sono stati invitati a seguire le deviazioni indicate sul posto e a prestare attenzione agli aggiornamenti sulla viabilità, in attesa del completamento delle verifiche e del ripristino delle condizioni di sicurezza.

Articolo scaricato da www.infooggi.it

<https://www.infooggi.it/articolo/salerno-avellino-cedono-parti-del-viadotto-e-colpiscono-un-auto/157421>

