Esplosione in un appartamento a San Giovanni in Fiore: probabile fuga di metano, due feriti e verifiche sull'edificio

Data: Invalid Date | Autore: Redazione

Paura nel Cosentino dopo una violenta esplosione in uno stabile residenziale: ingenti danni e controlli sulla sicurezza degli appartamenti

Momenti di grande apprensione a **San Giovanni in Fiore**, in provincia di Cosenza, dove una **violenta esplosione**, con ogni probabilità provocata da una **fuga di gas metano**, ha interessato un appartamento situato al secondo piano di un edificio residenziale di tre livelli. Il boato ha richiamato l'attenzione dei residenti della zona e ha reso necessario un massiccio intervento dei soccorritori.

Le operazioni di emergenza sono state coordinate dalle squadre dei **Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Cosenza**, intervenute tempestivamente per prestare soccorso alle persone coinvolte e mettere in sicurezza l'area.

Due persone ferite nell'esplosione

Il bilancio dell'incidente è di **due persone ferite**, un uomo e una donna, entrambi con un'età stimata inferiore ai 60 anni. I feriti sono stati immediatamente affidati al personale sanitario del **Suem 118**,

che ha provveduto alle prime cure e al successivo trasferimento nelle strutture ospedaliere.

Secondo le prime informazioni disponibili, **una delle due persone versa in condizioni più gravi**, mentre l'altra avrebbe riportato lesioni di minore entità. Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sul loro stato clinico.

Ingenti danni all'appartamento e agli edifici vicini

L'esplosione ha provocato **gravi danni strutturali**all'appartamento in cui si sarebbe verificata la fuga di gas. La forza della deflagrazione ha inoltre proiettato detriti all'esterno, causando danni anche a un edificio situato nelle immediate vicinanze.

La violenza dell'evento ha reso necessario delimitare l'area interessata per consentire ai soccorritori di operare in condizioni di sicurezza e prevenire ulteriori rischi per i residenti.

In corso le verifiche di sicurezza sullo stabile

Oltre ai **Vigili del Fuoco**, sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i **Carabinieri** e i **tecnici del Comune di San Giovanni in Fiore**, chiamati a effettuare tutti gli accertamenti necessari.

Le verifiche tecniche sono finalizzate a stabilire le condizioni di **sicurezza** e di **agibilità**degli appartamenti situati al **primo** e al **terzo piano**dello stabile, che potrebbero aver subito conseguenze a causa della violenza dell'esplosione.

Ipotesi fuga di gas metano al vaglio degli investigatori

Le cause dell'esplosione sono ancora in fase di accertamento. L'ipotesi principale resta quella di una **fuga di gas metano**all'interno dell'abitazione, ma saranno gli approfondimenti tecnici dei Vigili del Fuoco e delle autorità competenti a chiarire con precisione la dinamica dell'accaduto.

Nel frattempo proseguono le operazioni di **messa in sicurezza dell'area**, indispensabili per consentire i rilievi e verificare l'eventuale presenza di ulteriori criticità strutturali prima del rientro dei residenti nelle abitazioni.

Articolo scaricato da www.infooggi.it
https://www.infooggi.it/articolo/splosione-in-un-appartamento-a-san-giovanni-in-fiore-probabile-fuga-di-metano-due-feriti-e-verifiche-sull-edificio/154093